














# Digimar. Wysokościomierze




## Przegląd

### Digimar 817 CLM „Quick Height”



|   | 2-4                |                | 2-4                |                | 2-4                |                |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Strona katalogu   | 2-4                | 2-4            | 2-4                | 2-4            | 2-4                | 2-4            |
| Zakres pomiarowy [mm]   | 0-350              |                | 0-600              |                | 0-1000             |                |
| Zakres zastosowań do [mm]   | 520                |                | 770                |                | 1170               |                |
| Błąd graniczny* [µm]  | 1,8+L/600 (L w mm) |                | 1,8+L/600 (L w mm) |                | 1,8+L/600 (L w mm) |                |
| Tryb Quick  | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| 1-D                            | ●                  | ●              | ●                  | ●              | ●                  | ●              |
| 2-D                            | -                  | ●              | -                  | ●              | -                  | ●              |
| Motoryczne sanki pomiarowe  | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| Trasowanie części obrabianych  |                    |                |                    |                |                    |                |
| Średnice otworów               | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| Max-Min                        | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| Nadzorowanie tolerancji        | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| Pomiar prostopadłości          | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| Pomiar prostoliniowości        | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| Obliczanie kąta                | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| Statystyka                     | -                  | ●              | -                  | ●              | -                  | ●              |
| Programy pomiarowe             | 40                 |                | 40                 |                | 40                 |                |
| Poduszki powietrzne   | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| Zintegrowana pamięć USB        | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| Złącze danych   | RS232              |                | RS232              |                | RS232              |                |
| Przyłącze drukarki USB         | ●                  |                | ●                  |                | ●                  |                |
| <b>Nr zamówieniowy</b>  | <b>4429000</b>     | <b>4429010</b> | <b>4429001</b>     | <b>4429011</b> | <b>4429002</b>     | <b>4429012</b> |

\* z wyposażeniem standardowym

| Digimar CX2  |                |                | Digimar M 8 14 N   |                | Digimar M 8 14 G  |                | Digimar 814 S  |                |
|--|----------------|----------------|--|----------------|---|----------------|--|----------------|
|  |                |                |  |                |  |                |  |                |
| 2-16   | 2-16           | 2-16           | 2-21   | 2-21           | 2-21  | 2-21           | 2-23   | 2-23           |
| 0-350  | 0-600          | 0-1000         | 0-320  | 0-620          | 0-320   | 0-620          | 0-350  | 0-600          |
| 685  | 935            | 1335           | 320  | 620            | 320   | 620            | 300  | 600            |
| 5+L/300 (L w mm)   |                |                | 20   | 30             | 20  | 30             | 30   | 30             |
| •  | •              | •              | •  | •              | •   | •              | •  | •              |
| •  | •              | •              |  |                |   |                |  |                |
|  |                |                | •  | •              | •   | •              | •  | •              |
| •  | •              | •              | •  | •              | •   | •              |  |                |
| •  | •              | •              | •  | •              | •   | •              |  |                |
| •  | •              | •              |  |                |   |                |  |                |
| •  | •              | •              |  |                |   |                |  |                |
| 1  | 1              | 1              |  |                |   |                |  |                |
|  |                | •              |  |                |   |                |  |                |
| RS232  |                |                | Opto RS232   |                | Opto RS232  |                | RS232, Digimatic, USB  |                |
| <b>5320104</b>   | <b>5320102</b> | <b>5320103</b> | <b>4426540</b>   | <b>4426542</b> | <b>442654 1</b>   | <b>4426543</b> | <b>4123800</b>   | <b>4123801</b> |